




Uchwyt na PC

LiFTOR LT-AC-L02






Instrukcja obsługi



Panel montażowy (1 szt.)





Uchwyt (1 szt.)




KROK 1

Instalacja panelu montażowego do stołu




Uwaga: Uchwyt można zamontować w dowolnym miejscu pod blatem stołu.

Za pomocą wiertła wywierć cztery dziury zgodnie z oznaczeniami.



Zamontuj panel montażowy za pomocą czterech śrub (1), czterech podkładek (2) i dokręć.


KROK 2



Podczas montażu lekko odkręć śruby.

KROK 3


Montaż uchwyty



KROK 4

Montaż uchwyty

Zabezpiecz jedną stronę komputera panelem montażowym, naciśnij na dźwignię, aby zabezpieczyć drugą stronę.



OSTRZEŻENIE

Produkt zawiera małe elementy, które mogą po połknięciu powodować uduszenie.

Wszystkie części trzymaj poza zasięgiem małych dzieci.

- Upewnij się, że przed instalacją przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie wskazówki. Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące którejkolwiek z kroków, poproś o pomoc fachowca lub sprzedawcę.

- Co dwa miesiące sprawdzaj stan i dokręcenie śrub.

- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 15 kg, w innym razie może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia użytkownika

Uwaga: Produkt jest przeznaczony jedynie do użytku wewnątrz. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia zdrowia użytkownika.

Importer:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz